

JUMO exTHERM-AT

Explosionsgeschützter Aufbau-Thermostat für Zone 1, 2, 21 und 22



JUMO exTHERM-AT

Explosion-protected surface-mounted thermostat for zones 1, 2, 21 and 22

JUMO exTHERM-AT

Thermostat pour montage en saillie avec protection contre les explosions pour zones 1, 2, 21 et 22



B 605055.0

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Notice de mise en service

V3.00/DE-EN-FR/00566876

1. Einleitung

1.1 Verwendung

- Explosionsgeschützte Aufbau-Thermostate JUMO exTHERM-AT überwachen oder regeln Temperaturen in explosionsgeschützten Bereichen.
- Zone 1 oder 2: Gassen, Dämpfe und Nebel
- Zone 21 oder 22: brennbare Stäube und Staub-/Luftgemisch.
- Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind die einschlägigen Bestimmungen zur Montage und zum Betrieb von Einrichtungen in diesem Bereich zu beachten.
- Hybride Gemische:** Falls am Errichtungsort eine gefährliche Atmosphäre, die durch Gase, Dämpfe oder Nebel explosionsgefährdet ist und gleichzeitig eine solche, die durch brennbare Stäube explosionsgefährdet ist, auftreten kann, können sich die sicherheitstechnischen Kenngrößen der Gase, Dämpfe, Nebel und der brennbaren Stäube ändern. In solchen Fällen ist es angezeigt, die Eignung des vorgesehenen Gerätes durch eine entsprechende Fachstelle überprüfen zu lassen.

1.2 Kennzeichnung

- Ausführung nach TW Temperaturwächter DIN EN 14597 als: STW Sicherheits-Temperaturwächter STB Sicherheits-Temperaturlimitierer
- Baumusterprüfung nach: Normenreihe EN 60079
- Aufbau-Thermostate JUMO exTHERM-AT entsprechen der DIN EN 60730 (VDE 0631).
- ATEX-Kennzeichnung: II 2G Ex d IIC T4/T5/T6 Gb II 2D Ex tb IIC T85°C/T100°C/T130°C Db
- IECEx-Kennzeichnung Ex d IIC T4/T5/T6 Gb Ex tb IIC T85°C/T100°C/T130°C Db
- Prüfscheinigung ATEX: EPS 11 ATEX 1 354
- Prüfscheinigung IECEx (optional): IECEx EPS 13.0046

1.3 Sicherheitshinweise

- Das Öffnen des innenliegenden Thermostatgehäuses ist nicht zulässig. Der Explosionschutz geht verloren.
- Das Öffnen des Deckels in Zone 21 und 22 ist nicht zulässig.
- Bei Kunststoffkabelverschraubung ist der Einsatz nur zulässig in Bereichen, die als solche mit geringem Risiko mechanischer Gefährdung eingestuft sind.
- Kricken oder Durchtrennen der Fertileitung führt zum dauerhaften Ausfall des Gerätes.
- Beim Verlegen der Fertileitung, Biegeradius ≥ 5 mm einhalten.
- Beim Bruch des Messsystems kann Flüssigkeit austreten.

Physikalische und toxikologische Eigenschaften des Ausdehnungsmittels, welches im Falle eines Systembruchs austreten kann:


Rechengewicht °C	Gefährlich- Reaktion	Zünd- temperatur °C	wasser- gefahrend	reizend	Toxikologie gesundheits- gefährdend	Toxisch
< +200	nein	+375	Klasse 1, schwach gefährdend		nein	
≥ 200 ≤ +350	nein	+490	ja	ja	1	nein
≥ 350 ≤ +500	nein	--			nein	

¹ Über eine Gesundheitsgefährdung bei kurzerzeitiger Einwirkung und geringer Konzentration, z.B. bei Messsystembruch, gibt es bis jetzt keine einschränkende gesundheitsbehördliche Stellungnahme.

2. Gerät identifizieren

- (1) Typ
- (2) Regel- bzw. Grenzwertbereich
- (3) Teile-Nr.
- (4) Fabrikationsnummer
- (5) zulässige Umgebungstemperatur
- (6) Ex-Kennzeichnung
- (7) Prüfstelle -/-bescheinigung
- (8) Prüfstelle -/-bescheinigung (optional)
- (9) Fertigungsjahr
- (10) Fertigungswoche
- (11) Idf. Gerätenummer
- (12) Schaltleistung

Musterbeispiele




3. Montage

3.1 Allgemeines

- Einbaulage nach DIN 16257; NL 0 ... NL 90

3.2 Gehäuse öffnen




Mounting

General


- Mounting orientation according to DIN 16257; NL 0 to NL 90

Opening the case




Mounting the switching head
(1) With a rigid shaft

(2) With a wall mounting



* For a double thermostat



Protection tube mounting

- The appliances may only be operated with suitable protection tubes.
- Do not use any protection tube in medium air.
- For the version with capillary, secure the probe against dropping using the clamping bracket (1).
- Ensure that the temperature probe (2) completely immerses into the medium.

Probe Ø	Protection tube Ø	Material	Zone
6 mm	8 x 0.75 mm	Messing/Edelstahl	1, 2, 21, 22
2 x 6 mm	15 x 0.75 mm	Messing/Edelstahl	1, 2, 21, 22
6 mm	10 x 1.5 mm	Edelstahl	0, 1, 2, 20, 21, 22

* bei Doppelthermostat

3.4 Schutzrohrmontage

- Die Geräte dürfen nur mit passenden Schutzrohren betrieben werden.
- Im Betriebsmedium Luft kein Schutzrohr einsetzen.
- * Bei Ausführung für Fernleitung, Fühler durch Klemmbügel (1) gegen Herausgleiten sichern.
- * Der Temperaturfühler (2) muss vollständig in das Medium eintauchen

Fühler-Ø	Schutzrohr-Ø	Material	Zone
6 mm	8 x 0.75 mm	Messing/Edelstahl	1, 2, 21, 22
2 x 6 mm	15 x 0.75 mm	Messing/Edelstahl	1, 2, 21, 22
6 mm	10 x 1.5 mm	Edelstahl	0, 1, 2, 20, 21, 22



EU Konformitätsserklärung

Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Dokument-Nr. Dokument-Nr. / Document-Nr.
Hersteller JUMO GmbH & Co. KG
Adresse / Adresse / Adresse / Adresse
Produkt Produkt / Product

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das beschriebene Produkt die Schutzanforderungen der Europäischen Richtlinien erfüllt.
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das beschriebene Produkt die Schutzanforderungen der Europäischen Richtlinien erfüllt.

Richtlinie / Directive
2006/95/EG
94/9/EG
2014/35/EU
2014/30/EU

CE 270
CE 270
CE 270
CE 270

Datum der Ersterbringung des Produktes auf den Markt
Datum der Ersterbringung des Produktes auf den Markt
Datum der Ersterbringung des Produktes auf den Markt
Datum der Ersterbringung des Produktes auf den Markt

19.04.2016
19.04.2016
ab 20.04.2016
ab 20.04.2016

11
11
11
11

600500...
600500...
600500...
600500...

Angewandte Normen/Spesifikationen
Standard/Specifications applied / Normes/Spécifications appliquées

EN 60068-1
EN 60700-1
EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-2
EN 60079-3
EN 60079-4
EN 60079-5
EN 60079-6
EN 60079-7
EN 60079-8
EN 60079-9
EN 60079-10
EN 60079-11
EN 60079-12
EN 60079-13
EN 60079-14
EN 60079-15
EN 60079-16
EN 60079-17
EN 60079-18
EN 60079-19
EN 60079-20
EN 60079-21
EN 60079-22
EN 60079-23
EN 60079-24
EN 60079-25
EN 60079-26
EN 60079-27
EN 60079-28
EN 60079-29
EN 60079-30
EN 60079-31
EN 60079-32
EN 60079-33
EN 60079-34
EN 60079-35
EN 60079-36
EN 60079-37
EN 60079-38
EN 60079-39
EN 60079-40
EN 60079-41
EN 60079-42
EN 60079-43
EN 60079-44
EN 60079-45
EN 60079-46
EN 60079-47
EN 60079-48
EN 60079-49
EN 60079-50
EN 60079-51
EN 60079-52
EN 60079-53
EN 60079-54
EN 60079-55
EN 60079-56
EN 60079-57
EN 60079-58
EN 60079-59
EN 60079-60
EN 60079-61
EN 60079-62
EN 60079-63
EN 60079-64
EN 60079-65
EN 60079-66
EN 60079-67
EN 60079-68
EN 60079-69
EN 60079-70
EN 60079-71
EN 60079-72
EN 60079-73
EN 60079-74
EN 60079-75
EN 60079-76
EN 60079-77
EN 60079-78
EN 60079-79
EN 60079-80
EN 60079-81
EN 60079-82
EN 60079-83
EN 60079-84
EN 60079-85
EN 60079-86
EN 60079-87
EN 60079-88
EN 60079-89
EN 60079-90
EN 60079-91
EN 60079-92
EN 60079-93
EN 60079-94
EN 60079-95
EN 60079-96
EN 60079-97
EN 60079-98
EN 60079-99
EN 60079-100
EN 60079-101
EN 60079-102
EN 60079-103
EN 60079-104
EN 60079-105
EN 60079-106
EN 60079-107
EN 60079-108
EN 60079-109
EN 60079-110
EN 60079-111
EN 60079-112
EN 60079-113
EN 60079-114
EN 60079-115
EN 60079-116
EN 60079-117
EN 60079-118
EN 60079-119
EN 60079-120
EN 60079-121
EN 60079-122
EN 60079-123
EN 60079-124
EN 60079-125
EN 60079-126
EN 60079-127
EN 60079-128
EN 60079-129
EN 60079-130
EN 60079-131
EN 60079-132
EN 60079-133
EN 60079-134
EN 60079-135
EN 60079-136
EN 60079-137
EN 60079-138
EN 60079-139
EN 60079-140
EN 60079-141
EN 60079-142
EN 60079-143
EN 60079-144
EN 60079-145
EN 60079-146
EN 60079-147
EN 60079-148
EN 60079-149
EN 60079-150
EN 60079-151
EN 60079-152
EN 60079-153
EN 60079-154
EN 60079-155
EN 60079-156
EN 60079-157
EN 60079-158
EN 60079-159
EN 60079-160
EN 60079-161
EN 60079-162
EN 60079-163
EN 60079-164
EN 60079-165
EN 60079-166
EN 60079-167
EN 60079-168
EN 60079-169
EN 60079-170
EN 60079-171
EN 60079-172
EN 60079-173
EN 60079-174
EN 60079-175
EN 60079-176
EN 60079-177
EN 60079-178
EN 60079-179
EN 60079-180
EN 60079-181
EN 60079-182
EN 60079-183
EN 60079-184
EN 60079-185
EN 60079-186
EN 60079-187
EN 60079-188
EN 60079-189
EN 60079-190
EN 60079-191
EN 60079-192
EN 60079-193
EN 60079-194
EN 6

4. Einstellungen / Funktion

4.1 Soll-/Grenzwerteinstellung

TW / STW / STB

* Soll-Grenzwert mit Schraubendreher einstellen.

Wichtige Hinweise für Errichtung und Betrieb!

Bei Anwendung als Sicherheitseinrichtung für Explosionschutz gemäß Richtlinie 2014/34/EU Anhang II Abs. 1.5 ist eine **Funktionsprüfung** entsprechend den einschlägigen Bestimmungen erforderlich. Der Schaltpunkt ist vom Errichter durch thermische Stückprüfung festzulegen und gegen Verstellen zu sichern. Dabei sind zu beachten:

- die Fühlergeometrie sowie die thermische Ankopplung
- die max. Umgebungstemperatur
- das Produkttemperatur

Grenzwert nach Skala einstellen:


- * Grenzwert am Sollwertsteller über innenliegende Skala einstellen (keinen mechanischen Druck auf die Sollwertsteller ausüben).
- * Einstellung durch Versiegelung des Sollwertstellers sichern (z.B. mit temperaturbeständigen Schrauben-Sicherungslack).

Grenzwert nach betriebspezifischen Eigenschaften der Anlage einstellen:

- * Temperaturfühler – in der Anlage – auf die gewünschte Grenztemperatur erwärmen (Austemperungszeit mindestens 5 Minuten), dabei die genaue Temperatur am Temperaturfühler mit einem kalibrierten Vergleichsmessgerät erfassen und überwachen.

* Durch drehen des Sollwertstellers vom Skalenendwert in Richtung Skalenanfangswert, gewünschte Schaltpunktlage ermitteln (Stromkreis 1-2 öffnet und Stromkreis 1-4 wird geschlossen).

* Einstellung durch Versiegelung des Sollwertstellers sichern (z.B. mit temperaturbeständigen Schrauben-Sicherungslack).



4.2 Entriegeln STB


Nach Unterschreiten des eingestellten Grenzwertes um ca. 10% kann der STB entriegelt werden.

4.3 Verhalten bei Bruch des Messsystems

Bei Zerstörung des Messsystems, d.h. wenn die Ausdehnungsfüssigkeit entweicht, fällt der Druck in der Membrane ab und öffnet bei STW und STB bleibend den Stromkreis. Beim STB ist ein Entriegeln nicht mehr möglich.

4.4 Verhalten bei Untertemperatur

Bei Abkühlung des Führers von STW oder STB in den negativen Temperaturbereich öffnet sich der Stromkreis, schließt sich jedoch bei Temperaturanstieg wieder selbsttätig.



Settings / Functions

Setpoint value / limit value adjustment

TW / STW / STB

* Adjust the setpoint value / limit value with a screwdriver.

Important information for installation and operation!

When used as a safety device for explosion protection in compliance with directive 2014/34/EU Annex II Clause 1.5, it is necessary to run a functionality test in accordance with the applicable requirements.

The installer must establish the switching point in a routine thermal test and put safeguards in place to prevent it being changed. Attention should be paid to:

- Probe geometry and thermal coupling
- Max. ambient temperature
- Max. product temperature

Setting the limit value in accordance with the scale:

- * Use the internal scale to set the limit value on the setpoint adjuster (Do not exert mechanical pressure to the setpoint value spindle).

- * Safeguard the setting by sealing the setpoint adjuster (e.g. with temperature-resistant screw-locking varnish).

Setting the limit value in accordance with installation-specific operational characteristics:

- * Heat the temperature probe - in the unit - to the required limit temperature (temperature adjustment time at least 5 minutes), recording and monitoring the exact temperature on the temperature probe with a calibrated reference measuring device.

- * Turn the setpoint adjuster from the scale limit value towards the scale start value, determine the required switching point position (circuit 1-2 opens and electrical circuit 1-4 is closed).

- * Safeguard the setting by sealing the setpoint adjuster (e.g. with temperature-resistant screw-locking varnish).

STB reset

The STB can be reset (M1) when the temperature has fallen about 10 % below the limit value.

Response to measuring system fracture

If the measuring system is destroyed (i.e. the expansion liquid leaks) then the membrane pressure falls and the circuit will be permanently opened in the case of an STW or STB. On a STB, resetting is no longer possible.

Response to low temperature

The electrical circuit opens when cooling the probe of STW or STB down to the negative temperature range, but it then closes again if the temperature unlocks itself automatically.

Réglages / Fonctions

Réglage de la consigne / du seuil

TW / STW / STB

* Réglage consigne et seuil à l'aide d'un tournevis

Instruction importante pour le montage et le fonctionnement !

En cas d'utilisation comme dispositif de sécurité pour la protection contre les explosions suivant la directive 2014/34/EU Annexe II section. 1.5 un **test fonctionnel** correspondant aux dispositions est nécessaire.

Le point de commutation doit être fixé par l'**installateur** par un essai individuel thermique et **assuré contre tout dérèglement**. Pour cela il faut tenir compte de :

- la géométrie du capteur ainsi que du couplage thermique
- de la température ambiante max.
- de la température de production max.

Réglage le seuil suivant l'échelle :

- * Réglage le seuil au niveau du potentiomètre via l'échelle interne (ne pas exercer de pression sur l'axe de consigne).

- * Assurer le réglage par scellement du potentiomètre (par ex. avec un vernis de protection résistant à la température).

Réglage le seuil suivant les caractéristiques spécifiques de l'installation :

- * Chauder le capteur de température – au sein de l'installation – à la température souhaitée (durée au moins 5 minutes), enregistrer et surveiller la température exacte au niveau du capteur de température à l'aide d'un comparateur calibré.

- * Définir la position du point de commutation en tournant le potentiomètre de la valeur fin d'échelle vers la valeur début d'échelle (circuits 1-2 ouverts et circuits 1-4 fermés).

Assurer le réglage par scellement du potentiomètre (par ex. avec un vernis de protection résistant à la température).

Déverrouillage STB

Le STB ne peut être déverrouillé que si la température descend sous le seuil limite d'environ 10 %.

Comportement en cas de rupture du système de mesure

En cas de destruction du système de mesure, c.-à-d. lorsque le liquide d'expansion s'échappe, la pression dans la membrane chute et le circuit électrique reste ouvert pour STW et STB. Un déverrouillage n'est plus possible pour STB.

Comportement si la température est trop basse

Si la température sur la sonde du STW ou STB devient négative, le circuit électrique s'ouvre, toutefois il se referme lorsque la température négative automatiquement.

5. Installation

A Beim elektrischen Anschluss im explosionsgefährdeten Bereich sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten !

5.1 Vorschriften und Hinweise


● Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

● Bei der Wahl des Leitungsmaterials, bei der Installation und beim elektrischen Anschluss des Gerätes sind die Vorschriften der VDE 0100 "Bestimmungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V" bzw. die jeweiligen Landesvorschriften zu beachten.

● Das Gerät völlig vom Netz trennen, wenn bei Arbeiten spannungsführende Teile berührt werden können.

● Gerät an der Klemme PE mit dem Schutzleiter erden. Diese Leitung sollte mindestens den gleichen Querschnitt wie die Versorgungsleitungen aufweisen. Erdleitungen sternförmig zu einem gemeinsamen Erdungspunkt führen, der mit dem Schutzleiter der Spannungsversorgung verbunden ist. Erdleitungen nicht durchschleifen, d.h. nicht von einem Gerät zum anderen führen.

● Neben einer fehlerhaften Installation können auch falsch eingesetzte Werte am Thermostat den Prozess in seiner ordnungs-gemäßen Funktion beeinträchtigen oder zu sonstigen Schäden führen. Die Einstellung sollt nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachten.



5.2 Elektrischer Anschluss

* Leitungen vorbereiten

(A) geeignetes Crimpwerkzeug verwenden
(Ø 7 bis 13 mm bei M20 oder Ø 10 bis 17 mm bei M25)

Anschlussleitung (Ø 7 bis 13 mm bei M20 oder Ø 10 bis 17 mm bei M25) durch die Ex-Kabelverschraubung (1) führen.

* Anschluss gemäß Anschlussbild am Reihenklemmen (2), geeignet für Anschlussquerschnitt 0,5 - 4 mm², durchführen.

* Anbringungsart X (ohne besondere Zurichtung).

* Die Anschlussleitung ist fest zu verlegen.

* Schutzleiter an Klemme „PE“ anschließen.

* Anschlussleitung im Gehäuse positionieren und Ex-Kabelverschraubung (1) mit folgendem Anzugsdrehmoment anziehen:

	M20 x 1,5	M25 x 1,5
Kunststoff	Messing	Kunststoff
Anschlussgewinde (1,1)	2,3 Nm	3,0 Nm


Hutmutter (1,2)

1,5 Nm

8 Nm

2,0 Nm

10 Nm



Installation

Applicable regulations for electrical connections in a potentially explosive area must be followed!

Regulations and notes

- Electrical connection must only be carried out by qualified personnel.
- The choice of cable, the installation and the electrical connection must conform to the requirements of VDE 0100 "Regulations for the installation of power circuits with nominal voltages below 1000 V" or the appropriate local regulations.

- If contact with live parts is possible when working on the device it must be completely disconnected from the electrical supply.

- Ground the device to the protective earth at the PE terminal. The cross section of this cable must be at least the same as that of the supply cables. Wire the grounding conductors in a star configuration to a common earth point that is connected to the protective earth of the voltage supply. Do not loop the grounding cables, that is, do not run them from one device to another.

- Apart from faulty installation, incorrect settings on the thermostat may also adversely affect the proper functioning of the process or cause other damage. Adjustments should only be made by qualified personnel. The relevant safety regulations must be observed.

Electrical connection

- * Prepare the cables

- (A) Use a suitable crimping tool

- * Run the connecting cable (Ø 7 bis 13 mm at M20 or Ø 10 to 17 mm at M25) through the Ex cable gland (1).

- * Make the connection in accordance with the wiring diagram on the terminal block (2), suitable for connection cross section 0.5 - 4 mm².

- * Attachment type X (no special tools).

- * The connecting cable must be permanently installed.

- * Connect the protective earth to the "PE" terminal.

- * Position the connecting cable in the case and tighten the EX cable gland with the following tightening torque:

	M20 x 1,5	M25 x 1,5
Plastic	2,3 Nm	3,0 Nm
Connection thread (1,1)	2,3 Nm	8 Nm

	M20 x 1,5	M25 x 1,5
Matière plastique	2,3 Nm	3,0 Nm
Raccord filet (1,1)	1,5 Nm	2,0 Nm

	M20 x 1,5	M25 x 1,5
Laiton	8 Nm	10 Nm
Ecrou borgne (1,2)	2,0 Nm	10 Nm

Schémas de raccordement

↑ = étalonnage croissant

↓ = étalonnage décroissant

Raccordement électrique

Il faut respecter les dispositions relatives au raccordement